1. bslit scanをして,移相子の上流側にあるスリット1,2の原点を決める.

>slits でスリットの現在値を表示. blistは最初20(H)×5(V)とする.

>ascan bs1u >cen >set bs1u 0 >umv bs1u -8

bs22は手動 (2023.05). bs2uも手動 (2023.11)

同様の作業をbs1d, bs12,bs14, bs2u, bs2d, bs22, bs24 についても行う. 図1.



図1 bslit1, bslit2の半割スキャンの様子. bslit1 (bslit2)については12,14 (22, 24)が左右, 1u, 1d (2u, 2d)が上下. 矢印はこの実験のときに最後に決めたスリット幅6(H)×3(V)を表すが, この幅は 後で様子を見ながら決めればよい.

2. Monitor値を見ながら、bslit1, bslit2を閉めていく. (Bragg反射強度も見ながらやるとよい) >bslit1 10 5 >ct

のようにしてbslit1を8-3まで閉めていき、そのあとbslit2を8-3まで閉めたときの結果の例:

Det

3941

3829

3698

3841

27461

27389

25834

25430

blis	t1		blis	blist1(8-3)		
Н	V	Mon	Det	Н	V	Mon
14	5	41476	5074	14	5	27461
10	5	36441	5098	10	5	27389
10	4	35746	4718	8	5	25834
6	4	21667	3546	8	3	25430
6	3	19783	3199			
8	2	27703	3856			



図2 全PRxスキャン

位置情報:

2023.5 Phase Retarder 2

PRx = -13, PRy = 9.25, PRz = 8

4. PRx, PRy, PRzを決める

PRx, PRy, PRzを細かくスキャンして位置を決める.



図3a bslit1,2が8(H)x3(V)でのPRxスキャンとPRyスキャン. bslit1,2の幅が広いと, このように 鈍った形にしか見えない。

さらにbslit1,2を閉めていく.2.でMonitor値が 25430になり,移相子が入って約10000になった 後の結果

blist1	blist	2(8-3)	
Н	V	Mon	Det
6	3	7536	1213
4	3	2385	463
blist1((4-3)	bslit2	
Н	V	Mon	Det
6	3	2307	427
4	3	2009	374

bslit open, PR outの最初のMon=41476, Det=5074 と比べるとDetは1/10以下になったが, ここで PRx, PRy, PRzスキャンをすると, 右図のように くっきりと見える. PRx=-13.2, PRy=9.25, PRz=8.25に決定.

bslit1,2を閉めるほど移相子の分解能(図7の角の 鋭さと偏光度)がよくなるが、ビームを切るほど 強度は減る.モニター値が減ってもBraggの強度 はそれほど減らないかもしれないので、最終的な bslit1,2の幅は後で図7のスキャンの結果を見なが ら、偏光度と強度の兼ね合いで調整していっても よい.



図3b 最終的な位置決めのためのPRx, PRy, PRzスキャン



図4 PRthスキャンをしてBragg反射前後での異常透過と異常吸収を見つける。

 PRthスキャンをしてBragg反射が起こるθ_Bを 見つける(図4).異常透過と異常吸収が見 える.(たまにゴミもあるので、偽物をつかまな いように注意))これまでのBL3Aでの結果を まとめたものを図5に示す.



図5 Bragg反射が現れるPRthの角度と θ_B の関係 をこれまでの結果からプロットしたもの.



図6 ダイヤモンド111反射に対するθ_BとX線エネ ルギーの関係(計算).



 $\begin{array}{c} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ -0.5 \\ -1.0 \\ -17.65 \\ -17.60 \\ -17.55 \\ -17.50 \\ -17.50 \\ -17.45 \\ PRth (deg.) \end{array}$

図7 試料のBragg反射(20=83.27°)でのPRthス
 キャン、水平散乱面、アナライザーなし、実線は式
 (6)によるフィッティング、破線(点線)はフィッ
 ティングで得られた円偏光(o偏光)の位置。

図8 PRthを振ったときのStokes Parameter P2 (円偏光)とP3(直線偏光)の変化(計算).

- 6. 試料の格子基本Bragg反射を使ってPRthスキャンをする.図7に水平散乱面(2軸)でアナライ ザーなしで測定した例を示す.θ_Bから遠く離れるとπ入射,近づくにつれて円偏光成分が混じ り、ちょうどδ=π/2になったところで円偏光、δ=πになったところでσ偏光となって強度最大, 中心を通り過ぎると再びσ偏光を経て、逆円偏光となり、やがてπ偏光に戻る(図8).θ_B付近 では様々な位相が混在した無偏光状態になる。
- この結果を式(6)でフィットし、オフセット角δなどのパラメータを決める.より厳密にやるには、図9のように、アナライザーを使ってPOL (φ_A) = 0° (σ')、POL (φ_A) = 90° (π') の両方でPRthスキャンを行い、式(1)を使った両方のフィッティング結果からパラメータを決めるとよいが(ダイレクトビームを使うと最も直接的)、時間を節約して測定を優先させたいときは、試料のBragg反射を使ったアナライザーなしでの測定一本のフィットで十分だと思う.



 図9 試料のBragg反射(2θ=97.67°)での
 PRthスキャン、水平散乱面、アナライザー使用、実線はフィッティング結果、破線(点線)はフィッティングから得られた円偏光 (σ偏光)の位置を示す. 最も一般的な状況での式を示す.

図10のように、移相子を通過したビームが試料に照射されてBragg回折(非共鳴Thomson散乱)を 起こし、回折角20の方向へ回折されるとする。さらに、その回折X線がアナライザー結晶で Bragg回折を起こし、回折角20Aで回折され、それを検出器で観測するとする。アナライザー結 晶と検出器は試料からの回折X線と平行な軸まわりに回転させることができ、その角度をφAとす る(通常POLと呼ぶ角度). φA=0°のときσ'偏光を観測、φA=±90°のときπ'偏光を観測することに なる、このとき、検出器での強度は、比例定数をKとして、次のように表される。

$$I = K \left[\left\{ 1 - \frac{1}{2} (1 - P_3) \sin^2 2\theta \right\} \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta_A \right) + \frac{1}{2} \left\{ P_3 + \frac{1}{2} (1 - P_3) \sin^2 2\theta \right\} \cos 2\phi_A \sin^2 2\theta_A \right]$$
(1)

(導出は, https://home.hiroshima-u.ac.jp/tmatsu/Matsumura/_src/1666/resoxray16_sec5.pdf)

ここで、P₃は移相子透過後のビーム状態を表 すStokesパラメータであり、P₃=1のときσ偏 光、P₃=-1のときπ偏光を表す. (±45°直線偏光 の状態を表すパラメータはP₁であるが、移相子が水平 面から45°の角度で設置されている場合はP₁=0.) 移相子を通過することにより、σ偏光成分とπ 偏光成分のあいだには

$$\delta = \frac{At}{\theta_{\rm PR} - \theta_{\rm B}} \tag{2}$$

の位相差が生じ,

$$P_{2} = P \sin\left(\frac{At}{\theta_{\rm PR} - \theta_{\rm B}}\right)$$
(3)
$$P_{3} = -P \cos\left(\frac{At}{\theta_{\rm PR} - \theta_{\rm B}}\right)$$
(4)

$$A = \frac{\pi}{2} \left[\frac{r_{\rm e}^{\ 2} \text{Re}(F_{hkl} F_{\bar{h}\bar{k}\bar{l}}) \lambda^3 \sin(2\theta_{\rm B})}{\pi^2 V^2} \right]$$
(5)

K, P, θ_B, At, およびGaussian分解能幅がフィッティングパラメータである.

図7の測定では,アナライザー結晶を置かずに回折X線を直接検出器に入れているので,20A=0 とすればよい.したがって,(1)は

$$I = K \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(1 + P \cos \frac{At}{\theta_{\rm PR} - \theta_{\rm B}} \right) \sin^2 2\theta \right\}$$
(6)

となる.

図10 一般的な回折実験の配置図.

図11 BL3Aに設置されている3種類の移相子に ついて,これまでの実験で求められた円偏光 オフセット角とエネルギーの関係.

図12 3種類の厚さの移相子に対するX線透過率の計算値.

図11にBL3Aに設置されている3種類の移相子についての円偏光オフセット角(円偏光が得られ るθ_{PR}とBragg角θ_Bとの差,位相差がπ/2になるところ)とエネルギーの関係を示す.データ点は これまでの実験の結果.実線,一点鎖線,破線はそれぞれ厚さを0.27mm,0.63mm,1.28mmと したときの計算値であり,データ点をよく再現する.計算は式(2)(5)からそのまま,以下の式で 計算している(lgorProの式そのまま.gammaはビームに対するダイヤ100結晶面の傾き).オフセット角が 0.01°以下だときれいな円偏光が得られず,実験はかなり苦しい.図12はダイヤモンド移相子の 透過率の計算値である.厚い結晶を使うとオフセット角が大きくなってきれいな円偏光やo偏光 が得られるが,吸収が大きくなって強度が落ちる.

thetaB=asin(3.05107/2*lambda/2/pi)*180/pi A111=2.81794^2*293.308*lambda^3/pi^2/3.56688^6*sin(2*thetaB*pi/180)*0.001 gamma=(90-thetaB)-54.73561 delta=A111*1280/cos(gamma*pi/180)/1000*180/pi trans=exp(-1280/cos(gamma*pi/180)/mu) 図7のフィッティングはGaussian分解能幅を 考慮してconvolutionを入れたフィットになっ ている.これを式(6)のままでフィットすると 図13のようになる.フィットはできるが,パ ラメータとして得られるオフセット角は少し 大きめ.

図13 図7の結果を式(6)そのままで、分解能による convolutionを入れずにフィットした結果.

Igor Proでのフィッティンク: サンプルファイル <u>https://home.hiroshima-u.ac.jp/tmatsu/Matsumura/PFBL3A-PR.html</u>
dataXにPRth, dataYにIntensityのデータがあるとする.
(フィッティング準備) Make/N=200/D/O reso1 SetScale/I x -0.02,0.02,"", reso1 Make/N=600/D/O fitfcn1 SetScale/I x dataX[0]-0.02,dataX[numpnts(dataX)-1]+0.02,"", fitfcn1 duplicate/o fitfcn1 fg1,p3in1
<pre>(フィッティング関数) Function PRthfit(w,h) Wave w; Variable h Wave fitfcn1,reso1,fg1 Variable tth, ttha, phia, chiPR Wave plin1, p3in1 Variable fsc=-1 // fsc=-1 for holizontal scattering plane, fsc=1 for vertical scattering plane // w[0]: phiA, w[1]: Intensity, w[2]: At, w[3]: cen_PRth, w[4]: reso, w[5]: Polarization, w[6]: tth, w[7]: ttha tth=w[6]*pi/180 // tth=0 for a direct beam, tth≠0 for a fundamental Bragg peak ttha=w[7]*pi/180; phia=w[0]*pi/180 // ttha=0 for No analyzer p3in1=fsc*w[5]*cos(w[2]/(x-w[3])) reso1=(exp(-x^2/2/w[4]^2))/w[4]/sqrt(2*pi) fitfcn1=w[1]*((1-(1-p3in1)/2*sin(tth)^2)*(1-sin(ttha)^2/2)+(p3in1+(1-p3in1)/ 2*sin(tth)^2)*cos(2*phia)*sin(ttha)^2/2) fg1=fitfcn1(x)*reso1(h-x)</pre>
End
(dataX,dataY)をPRthfitでフィット. w[0], w[6], w[7]は固定.